











一戸建て住宅の外構(北側裏庭)の水はけが悪く、家屋床下の腐食が激しいとの相談を受け 地下水および雨水の抜本的な対策として、ストライプ土管による暗渠排水を施工しました。